

DE GEBRAUCHSANWEISUNGEN



Die CE-Markierung auf dem PSP® Handschuh ist die Kennzeichnung, dass Sie nach der Europäische Verordnung (EU) 2016/425 geprüft und Zertifiziert ist.

HANDGRÖSSE EN 420:2003+A1:2009

Verfügbare Größen	
Größe	8 9 10 11 12
Indikation	M L XL XXL XXXL

GEBRAUCH
Dieser Handschuh lässt sich sehr gut verwenden bei MIG/MAG und E-Schweißen, EN 12477-A.

GESUNDHEIT
Die pH-, Chrom- (VI) und PCP-Werte im Material sind geprüft worden und erreichen die CE-Gesundheitsstandards. Farben: zur Materialfärbung werden nur natürlichen Farben verwendet.

UV
Innerhalb dieser Norm gibt es keine Überprüfung von UV aber, normalerweise, gibt UV Strahlung bei dieser Materialien kein Problem.

ELEKTRISCHEN GEFAHREN
ACHTUNG!: Diese Materialien werden bei Nässe stromleitend!

WARTUNG
1. In der Originalverpackung frisch und trocken aufbewahren.
2. Der Handschuh darf nicht gereinigt werden.



ACHTUNG
PSP® gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen.

ENTSORGUNG
Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Wir bitten daher um eine Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlichen anzuwendenden Rechtsnormen.

ACHTUNG!
Dieses Artikel wurden von Centexbel Gent, Technologiepark 70, 9052 Gent, (EU-Nr. 0493) Tel. +32 9 220 41 51 Fax +32 9 220 49 55 gent@centexbel.be zertifiziert.
Mehr information über EN Normen, Prüfmethoden, Prüfberichte, Produktzertifizierung und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail: info@presidentsafety.nl

EU-KONFORMITÄTSERLÄRUNG:
pspsafety.com/nl/declaration-of-conformity

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

- Diese Handschuhe nie in chemische Substanzen tauchen oder in Kontakt mit chemischen Substanzen bringen. Nur Handschuhe einsetzen mit Piktogramm EN374:3 2003 für Chemische Substanzen, wenn Sie mit chemischen Substanzen arbeiten.
- Nicht in der Nähe von Sägeblättern, offenem Feuer oder Temperaturen über 100°C verwenden.
- Nicht in der Nähe von Maschinen mit beweglichen Teilen verwenden, da die Handschuhe sich darin verfangen könnten.
- Vor dem Gebrauch die Handschuhe aufmerksam untersuchen, um Fehler oder Mängel

PSP Schweißerhandschuh, typ A (MIG)

Model: PSP 37-440 PSP 37-450, PSP 37-460
Grösse: siehe Bedruckung auf dem Handschuh

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES:

EN388:2016+A1:2018 Handschuhen gegen mechanischen Gefahren

EN 388 4234X	Pos.	Prüfwiderstand	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	
	1	Abriebfestigkeit (# Zyklus)	100	500	2000	8000	-	-
2	Schnittfestigkeit (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	-	
3	Weiterreissfestigkeit (N)	10	25	50	75	-	-	
4	Durchstichfestigkeit (N)	20	60	100	150	-	-	
5	Schnittschutz nach ISO 13997 (A-F)							-

X: Prüfung nicht durchgeführt oder nicht zutreffend
0: Der Handschuh fällt unter die Mindestleistungsstufe für die vorgegebene einzelne Gefahr
Je höher die Leistungsklasse, desto höher der Schutzfaktor.

EN407:2004 Handschuhen gegen thermische Gefahren

EN 407 413142	Pos.	Prüfwiderstand
1	Brennverhalten (0-4)	
2	Kontaktwärme (0-4)	
3	Konvektionshitze (0-4)	
4	Strahlungshitze (0-4)	
5	Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall (0-4)	
6	Grosse Spritzer von geschmolzenem Metall (0-4)	

EN 420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen

Anforderungen	Niveau/Ergebnis
Fingergfülligkeit (0-5)	3
Wasserdampfdurchlässigkeit (Min: 5 mg/(cm².h))	7.2 mg/(cm².h)
Wasserdampfaufnahme (Min: 8 mg/cm²)	13.2 mg/cm²

EN 12477:2001+A1:2005 Handschuhen für Schweißer

Anforderungen	EN	Typ A minimum Leistung	Typ B minimum Leistung
Elektrische Isolation	pr1149-2	R _z 10 ⁴ Ω	R _z 10 ⁴ Ω
Abriebfestigkeit	EN388	2 500 Zyklus	1 100 Zyklus
Schnittfestigkeit	EN388	1 Index 1,2	1 Index 1,2
Weiterreissfestigkeit	EN388	2 25 N	1 10 N
Durchstichfestigkeit	EN388	2 60 N	1 20 N
Brennverhalten	EN407	3	2
Kontaktwärmebeständigkeit	EN407	1 100 C	1 100 C
Konvektionshitze	EN407	2 HTI _z ≥7	0
Widerst. geschmolzenes Metall	EN407	3 25 Tropfen	2 15 Tropfen
Fingerfertigkeit (Ø Material)	EN420	1 ≤11 mm	4 ≤6,5 mm

- Typs B Schweißerhandschuhe** werden empfohlen, wenn hohe Fingerfülligkeit erforderlich ist, wie beim WIG-Schweißen.
- Handschuhe des Typs A** werden für andere Schweißprozesse empfohlen.
- Wenn die Handschuhe für das Lichtbogenschweißen vorgesehen sind:** Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen elektrischen Schlag durch Detektivausrüstung oder Arbeiten unter Spannung. Wenn die Handschuhe nass, schmutzig oder schweißgebadet sind, verringert sich der elektrische Widerstand. Dies kann das Risiko erhöhen.

- auszuschließen. Beschädigte, abgenutzte, schmutzige oder mit egal welcher Substanz verschmierte (auch auf der Innenseite) Handschuhe nicht mehr verwenden, da die Haut gereizt werden kann und es zu Hautentzündungen kommen kann. Sollte dies auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.
- Bei der Verwendung von Schweißgeräten ist es nicht möglich, alle Teile zu schützen, um einen direkten Kontakt für betriebliche Zwecke zu vermeiden.
 - Soweit bekannt enthalten diese Handschuhe keine Bestandteile die Allergien auslösen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

FR MODE D'EMPLOI



L'identification CE de ce gant fabriquer par PSP® explique que c'est tester et certifier en accord par le règlement européen (UE) 2016/425.

TAILLE EN ACCORDANCE DE EN 420:2003+A1:2009

Tailles disponibles	
Taille	8 9 10 11 12
Label	M L XL XXL XXXL


INSTRUCTION D'UTILISER
On peut utiliser cette gant pour soudage, excellent pour soudage MIG/MAG et électrode, EN 12477-A.

INFORMATION SANTÉ
Les niveau's de chrome (VI), pH et PCP sont testés et accordent aux standards Européennes de santé. Peindre: les couleurs proviennent de matériaux naturels.

UV
Dans le norm il n'y a pas une methode indiquer de tester contre radiation UV mais avec les matérielles utilisée on ne peut pas expecter des problèmes.

DANGER ÉLECTRIQUE
Ne faites usage de ces gants quand ces gants sont hu-mides et en circonstance de danger électrique!

INSTRUCTION D'ENTRETIEN
1. Conserver les gants dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec.
2. Le gant ne doit pas être nettoyé.



GARANTIE
Cette produit est garantis contre possible défauts de fabrication. Parce que les applications varier, c'est la responsabilité de l'utilisateur pour choisit le bon produit pour chaque application.

ELIMINATION
Les gants usagés risquent d'être contaminés par des agents infectieux ou d'autres matières dangereuses. Les éliminer en respectant la réglementation locale (l'autorité municipale) en vigueur en la matière.

CAUTION
Cet article est certifié par Centexbel Gent, Technologiepark 70, 9052 Gent, (EU-N° 0493) Tel. +32 9 220 41 51 Fax +32 9 220 49 55 gent@centexbel.be. Extra information des standards Européenne, méthodes de test, rapports de tests, certifications des produits et autres produits contactez-nous avec e-mail: info@presidentsafety.nl

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE :
pspsafety.com/nl/declaration-of-conformity

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser ces gants pour manipuler des produits chimiques.
- Ne pas utiliser ces gants pour une protection contre des lames dentées ou contre la chaleur (100°C) ou à une flamme nue.
- Ne pas utiliser ces gants lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement dans des pièces mécaniques en mouvement.
- Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Evitez de porter des gants endommagés, usés ou souillés (également à

PSP Gant de soudage, type A (MIG)

Code de Gant: PSP 37-440 PSP 37-450, PSP 37-460
Taille: voir l'imprimant sur le gant

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES:

EN388:2016+A1:2018 Gants à protection des risques mécanique

EN 388 4234X	Numéro	Résistance de test	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5	
	1	Résist. à l'abrasion (# cycles)	100	500	2000	8000	-	-
2	Résist. à la coupeure (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	-	
3	Résist. à la déchirure (N)	10	25	50	75	-	-	
4	Résist. à la perforation (N)	20	60	100	150	-	-	
5	Resistance a la Coupeure selon ISO13997 (A-F)							-

X: Contrôle non effectué ou non applicable
0: Le gant est soumis au niveau de performance minimal pour le danger unique prescrit
Plus le niveau de performance augmente, plus le facteur de protection est élevé.

EN407:2004 Gants à protection des risques thermique

EN 407 413142	Numéro	Résistance de test
1	Résist. à l'inflammabilité (0-4)	
2	Résist. à la chaleur de contact (0-4)	
3	Résist. à la chaleur de convection (0-4)	
4	Résist. à la chaleur rayonnante (0-4)	
5	Petites projections de métal en fusion (0-4)	
6	Importantes quantités de métal en fusion (0-4)	

EN 420:2003+A1:2009 Exigences Générales

Exigences	Niveau / Résultat
Dextérité des doigts (0-5)	3
Transmission de la vapeur d'eau (Min: 5 mg/(cm².h))	7.2 mg/(cm².h)
Absorption de vapeur d'eau (Min: 8 mg/cm²)	13.2 mg/cm²

EN 12477:2001+A1:2005 Gant de protection pour soudeurs (exigence minimum)

Exigences	EN	Typ A minimum exigé	Typ B minimum exigé
Isolation électrique	pr1149-2	R _z 10 ⁴ Ω	R _z 10 ⁴ Ω
Résist. à l'abrasion	EN388	2 500 cyclus	1 100 cyclus
Résist. à la coupeure	EN388	1 Index 1,2	1 Index 1,2
Résist. à la déchirure	EN388	2 25 N	1 10 N
Résist. à la perforation	EN388	2 60 N	1 20 N
Conduite en feu	EN407	3	2
Résist. de contact de chaleur	EN407	1 100 C	1 100 C
Résist. de milieu de chaleur	EN407	2 HTI _z ≥7	0
Résist. de petit goutte de métal fondre	EN407	3 25 gouttes	2 15 gouttes
Sensibilité (enlever dia. de fil)	EN420	1 ≤11 mm	4 ≤6,5 mm

- Des gants de type B** sont recommandés lorsqu'une dextérité élevée est requise, comme pour le soudage TIG
- Les gants de type A** sont recommandés pour d'autres procédés de soudage.
- Lorsque les gants sont conçus pour le soudage à l'arc:** ces gants ne protègent pas contre les décharges électriques causées par un équipement de détection ou des travaux sous tension, et la résistance électrique est réduite si les gants sont humides, sales ou imbibés de sueur, cela pourrait augmenter le risque.

- l'intérieur) de toute substance qui pourrait irriter ou infecter la peau et pourrait causer des dermatites. En présence d'une dermatite, il est impératif de consulter un médecin ou un dermatologue.
- Lors de l'utilisation d'un équipement de soudage: il n'est pas possible de protéger toutes les pièces pour tout contact direct à des fins opérationnelles.
 - Ces gants contiennent jusqu'à présent pas de substances connues qui peuvent induire des allergies. En présence d'une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin ou un dermatologue dans les plus brefs délais.

EN INSTRUCTION MANUAL



The CE markings on this PSP® glove designates it as tested and certified according to the European Regulation (EU) 2016/425.

PSP Welding glove, type A (MIG)

Code: PSP 37-440 PSP 37-450, PSP 37-460
Size: See imprint on glove

SIZING ACCORDING TO EN 420:2003+A1:2009

Handsize index	Size					
	8	9	10	11	12	
	Label	M	L	XL	XXL	XXXL

INSTRUCTION FOR USE:
This glove is intended to be used as a welding glove for MIG welding, EN 12477-A.

HEALTH INFORMATION
The pH, Chromium (VI) and PCP levels of all materials have been tested and meet CE health standards. Coloring: coloring is done by using natural materials.

UV
Withing this norm there is no test method indicated on UV radiation but, normally, this will give no problem with these materials used.

ELECTRICAL DANGER
These products can pass on lectrical currents, risk is higher when the product is wet!

CARE INSTRUCTIONS
1. Store the gloves in their original packaging in a cool and dry place.
2. The glove must not be cleaned.



WARRANTEE
This product is warranted against manufacturing defects. Because applications vary, it is the user's responsibility to identify the right product for each application.

DISPOSAL
Used gloves maybe contaminated with infectious or hazardous substances, dispose of according to the Local Authority/Municipality Regulations, landfill or incinerate under controlled conditions.

CAUTION
This article has been certified by Centexbel Gent, Technologiepark 70, 9052 Gent, (EU-No. 0493) Tel. +32 9 220 41 51 Fax +32 9 220 49 55 gent@centexbel.be. For more information on EN standards, testing methods, test reports, product certifications, and other products, please e-mail us at: info@presidentsafety.nl

EU DECLARATION OF CONFORMITY
psspsafety.com/nl/declaration-of-conformity

PRECAUTIONS FOR USE
1. Never use these gloves with chemicals or allow them to be exposed to any chemicals.
2. Only use gloves with a chemical pictogram when working with chemicals. Please ensure that the gloves selected are resistant against the chemical being used.
3. Do not use these gloves to protect against serrated edges or blades or naked flames. If gloves are required for heat applications be sure that the glove conform to EN407 and that is tested in accordance with your requirements. Do not use if there is a risk of entanglement with moving machinery or moving machinery parts.

EXPLANATION OF THE PICTOGRAMS:

EN388:2016+A1:2018 Protective gloves against mechanical risks

EN 388	Digit	Test resistance	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
4234X	1	Abrasion resistance (# cycles)	100	500	2000	8000	-
	2	Blade cut resistance (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	3	Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	-
	4	Puncture resistance (Newton)	20	60	100	150	-
	5	Cut resistance according to ISO 13997 (A-F)					

X: Control not performed or not applicable
0: The glove falls below the minimum performance level for the respective individual hazard.
The higher the performance class, the higher the protection factor.

EN407:2004 Protective gloves against thermal risks

EN 407	Digit	Test resistance
413142	1	Burning behaviour (0-4)
	2	Contact heat (0-4)
	3	Convective heat (0-4)
	4	Radiant heat (0-4)
	5	Small splashes of molten metal (0-4)
	6	Large quantities of molten metal (0-4)

EN 420:2003+A1:2009 General requirements

Requirements	Level/Result
Finger dexterity (0-5)	3
Water vapour transmission (Min: 5 mg/(cm².h))	7.2 mg/(cm².h)
Water vapour absorption (Min: 8 mg/cm²)	13.2 mg/cm²

EN 12477:2001+A1:2005 Protective gloves for welders (minimum requirements)

Requirements	EN	Type A minimum rating	Type B minimum rating
Electrical insulation	pr1149-2	R _z 10 ⁴ Ω	R _z 10 ⁴ Ω
Abrasion resistance	EN388	2 500 cycles	1 100 cycles
Blade cut resistance	EN388	1 Index 1,2	1 Index 1,2
Tear resistance	EN388	2 25 N	1 10 N
Puncture resistance	EN388	2 60 N	1 20 N
Burning behaviour	EN407	3	2
Contact heat resistance	EN407	1 100 C	1 100 C
Convective heat resistance	EN407	2 HTI _z ≥7	0
Small molten splash resistance	EN407	3 25 droplets	2 15 droplets
Dexterity (pick up of rod dia.)	EN420	1 ≤11 mm	4 ≤6,5 mm

Type B gloves are recommended when high dexterity is required, as for TIG welding.
Type A gloves are recommended for other welding processes.
When gloves are intended for arc welding: these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, this could increase the risk.

4. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged, heavily soiled, worn or dirty (also internally) glove of any substance, this could irritate and/or infect the skin and cause dermatitis. In this event, seek medical advice from the company doctor or consult a dermatologist.
5. When using welding equipment: it is not possible to shield all parts to avoid direct contact for operational purposes.
6. We are not aware that any part of this glove may develop irritant and/or allergic contact reactions. In case this will occur kindly consult a medical doctor or dermatologist.

NL GEBRUIKSAANWIJZING



De CE markeringen op deze PSP® handschoen, geven aan dat deze getest en gecertificeerd is volgens de Europese Verordening (EU) 2016/425.

MAATVOERING EN 420:2003+A1:2009

Beschikbare maten	Maat					
	8	9	10	11	12	
	Label	M	L	XL	XXL	XXXL


TOEPASSING
Deze handschoen is bedoeld als lashandschoen voor MIG lassen, EN 12477-A.

GEZONDHEIDS INFORMATIE
De PH, Chroom (VI) en PCP niveaus van alle materialen zijn getest en voldoen aan de CE gezondheidsnorm. Verfstoffen: voor het verven zijn natuurlijke verfstoffen gebruikt

UV
Binnen de norm is er geen testmethode voor UV straling, maar, normaal gesproken zal dit geen probleem geven met de gebruikte materialen.

ELECTRICITEITS GEVAAR
Dit product kan stroom geleiden, het risico is hoger wanneer het product nat is !

ONDERHOUD
1. Bewaren in de originele verpakking, op een frisse en droge plaats.
2. De handschoen mag niet worden gereinigd.



GARANTIE
Dit product heeft een garantie tegen fabrieksfouten. Omdat de toepassingen variëren, is de gebruiker wel verantwoordelijk voor gebruik van het juiste product, in de daarvoor bedoelde toepassing.

AFVOERING
De handschoenen kunnen aangetast worden door vervuulende stoffen of andere gevaarlijke materialen. Het wordt aangeraden ze af te voeren conform de plaatselijke normgeving die van kracht is.

LET OP
Dit artikel is gecertificeerd door Centexbel Gent, Technologiepark 70, 9052 Gent, (EU-Nr. 0493) Tel. +32 9 220 41 51 Fax +32 9 220 49 55 gent@centexbel.be. Voor meer informatie over EN-standaarden, testmethoden, testrapporten, productcertificaten en andere producten, mail ons a.u.b. via: info@presidentsafety.nl

CONFORMITEITSVERKLARING
psspsafety.com/nl/declaration-of-conformity

VOORZORGSMAATREGELEN
1. Gebruik deze handschoenen nooit in chemische stoffen en breng ze niet in contact met een chemisch bestanddeel. Gebruik alleen handschoenen met een pictogram EN374:3 2003 voor chemische stoffen, zodra u met chemische stoffen gaat werken.
2. Zorg ervoor dat de geselecteerde handschoenen bestand zijn tegen de gebruikte chemische stoffen.
3. Niet gebruiken in aanwezigheid van gekarteelde messen, open vlammen of temperaturen hoger dan 100°C.
4. Niet gebruiken in aanwezigheid van machines met bewegende onderdelen, waarin de handschoenen gegrepen kunnen worden.

PSP Lashandschoen, type A (MIG)

Model: PSP 37-440 PSP 37-450, PSP 37-460
Maat: zie bedrukking op handschoen

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN OP DE HANDSCHOEN:

EN388:2016+A1:2018 Handschoenen voor bescherming tegen mechanische risico's:

EN 388	Cijfer	Weerstandsproef	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5
4234X	1	Schuurweerstand (# cycles)	100	500	2000	8000	-
	2	Snijbestendigheid (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	3	Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	-
	4	Perforatie (Newton)	20	60	100	150	-
	5	Snijweerstand volgens ISO13997 (A-F)					

X: Controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar
0: Handschoen valt onder het minimale prestatieniveau voor het desbetreffende individuele gevaar.
Hoe hoger de prestatieklasse, hoe hoger de beschermingsfactor.

EN407:2004 Handschoenen voor bescherming tegen temperatuursrisico's

EN 407	Cijfer	Weerstandsproef
413142	1	Brandgedrag (0-4)
	2	Contact hitte (0-4)
	3	Convectie hitte (0-4)
	4	Stralings hitte (0-4)
	5	Kleine druppels gesmolten materiaal (0-4)
	6	Grote druppels gesmolten materiaal (0-4)

EN 420:2003+A1:2009 Algemene vereisten

Vereiste	Level/Resultaat
Vingergevoeligheid (0-5)	3
Waterdamp doorlaatbaarheid (Min: 5 mg/(cm².h))	7.2 mg/(cm².h)
Waterdamp absorptie (Min: 8 mg/cm²)	13.2 mg/cm²

EN 12477:2001+A1:2005 Handschoenen voor bescherming voor lassers

Vereiste	EN	Type A minimale gradering	Type B minimale gradering
Electrische isolatie	pr1149-2	R _z 10 ⁴ Ω	R _z 10 ⁴ Ω
Schuurweerstand	EN388	2 500 cyclus	1 100 cyclus
Snijweerstand	EN388	1 Index 1,2	1 Index 1,2
Scheurweerstand	EN388	2 25 N	1 10 N
Perforatieweerstand	EN388	2 60 N	1 20 N
Brandgedrag	EN407	3	2
Contact hitte weerstand	EN407	1 100 C	1 100 C
Convectie hitte weerstand	EN407	2 HTI _z ≥7	0
Weerstand kleine gesmolten druppels	EN407	3 25 druppels	2 15 druppels
Vingergevoeligheid (Ø materiaal)	EN420	1 ≤11 mm	4 ≤6,5 mm

Type B handschoenen worden aanbevolen wanneer een hoge vingergevoeligheid vereist is, zoals bij TIG-lassen.
Type A handschoenen worden aanbevolen voor andere lasprocessen.
Wanneer handschoenen zijn bedoeld voor booglassen: deze handschoenen bieden geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door detectieapparatuur of onder spanning staande werkzaamheden, en de elektrische weerstand wordt verminderd als handschoenen nat, vuil of doorweekt met zweet zijn, dit kan het risico vergroten.

4. Alvorens de handschoenen te gebruiken, controleer aandachtig of er geen gebreken of defecten te zien zijn. Draag de handschoenen niet wanneer ze beschadigd, versleten, vuil of smerig (ook van binnen) zijn met om het even welke stof, omdat dit de huid kan irriteren/infecteren en dermatitis kan veroorzaken. Mocht dit zich toch voordoen, raadpleeg dan de bedrijfsarts of een dermatoloog.
5. Bij gebruik lasinstallaties: Het is niet mogelijk om alle onderdelen af te schermen om direct contact te vermijden voor operationele doeleinden.
6. Voor zover bekend bevatten deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën kunnen opwekken. Indien allergie wordt geconstateerd, raadpleeg de bedrijfsarts of een dermatoloog.