



Richtlijn kruipruimteventilatie

Voldoende ventilatie in de kruipruimte draagt bij aan een betere vochtuishouding, het helpt vochtproblemen te voorkomen. Om de ventilatie te waarborgen dienen ventilatie openingen periodiek geïnspecteerd te worden op toevallige afsluiting door bijvoorbeeld bladeren, planten en/of andere vervuiling.

Om luchtverversing en daarmee doorstroming tot stand te brengen dienen er ventilatie openingen gecreëerd te worden in ten minste twee verschillende gevelaanzichten, idealiter zijn dit twee tegenover elkaar liggende gevels.

Algemene aangehouden richtlijnen:

- Voor houten vloerconstructies geldt minimaal 4cm² per m² vloeroppervlak verdeeld over twee gevelaanzichten
- Voor steenachtige vloerconstructies geldt minimaal 2cm² per m² vloeroppervlak verdeeld over twee gevelaanzichten

Bronnen:

- Vereniging Eigen Huis
- Agentschap NL KP38091

