

ARTICLE : PP 0200

PRODUIT : Spray de galvanisation à froid alu séchage rapide PRO-Paint

Description

Le Spray de galvanisation à froid alu séchage rapide est un produit de galvanisation à froid / retouche pour peinture qui assure une restauration brillante de l'acier galvanisé. Il donne l'impression d'avoir un acier galvanisé neuf et est ainsi idéal pour les petits travaux de maintenance et de réparation. Offre une parfaite protection pour l'acier nu et l'acier galvanisé. Résiste jusqu'à 110°C.

Applications

Fer
Acier

Références du produit

Séchage rapide
Idéal pour retoucher un nouvel acier galvanisé
Restauration brillante et rapide de l'acier galvanisé
Excellente adhérence

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	500 ML
Base	:	Acrylate
Couleur	:	Aluminium brillant
Contenu COV	:	Approximativement 90 m/m %
Contenus solides	:	Approximativement 10 m/m %
Résistance à la chaleur	:	Jusqu'à 110°C
Utilisation	:	1 à 2 m ² par couche, selon l'objet et la méthode utilisée
Temps de séchage	:	à 23°C et à un taux d'humidité rel. de 65% Sèche hors poussière après 5 à 10 minutes Sèche au toucher après 10 à 20 minutes Recouvrable après 2 heures (En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	:	Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	:	Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur.

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les directives données sur l'emballage et suivez-les.

L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. Le pulvérisateur doit être tenu à environ 25 - 30 cm de la surface à traiter. Appliquer le Pulvérisateur Zinc Alu à séchage rapide PRO-Paint en plusieurs fines couches. Agiter la bombe aérosol une nouvelle fois avant d'appliquer la couche suivante. Après utilisation, nettoyer la valve (tourner l'aérosol à l'envers et appuyer sur l'embout pendant environ 5 secondes).