

ARTIKEL : PP 0800 t/m PP 0803

PRODUCT : PRO-Paint Hittebestendig

Omschrijving

Hittebestendige deklaag voor metalen voorwerpen die aan zéér hoge temperaturen worden blootgesteld, zoals kachelpijpen, uitlaten etc. Uitstekend hechtend en bestand tegen benzine, chemicaliën en alle weersinvloeden. Hittebestendig tot ca. 650°C.

Toepassingen

Metaal

Beton

Kachel(pijpen)

Metselwerk

Hout

Uitlaten

Productkenmerken

Uitstekende hechting

Hittebestendig

Bestand tegen weersinvloeden, benzine en chemicaliën

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Siliconenhars
Kleur	:	Antraciet, aluminium en zwart
VOS-gehalte	:	Circa 85 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 15 m/m %
Hittebestendig	:	Tot 650°C
Verbruik	:	1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 tot 10 minuten Kleefvrij na 10 tot 15 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 30-60 minuten (op 200°C) (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden. Op een afstand van circa 25 tot 30 centimeter aanbrengen. Na droging aansluitend 30 tot 60 minuten verhitten op minimaal 200°C om de laklaag uit te laten harden. Tijdens het uithardingproces ontstaat rookontwikkeling vanuit de lak. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).