


Ersatzteile 9021-3



Spare parts - Pièces de rechange



service/pneumatikmaschinen



Ersatzteil-shop

Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
500	9021-03	Gabel Inhalt: Pos. 35	Yoke Contents: Pos. 35	Fourche Contenu : Pos. 35	1
501	9021-03/12	Ratschen-Innenteile Inhalt: Pos. 37, 38, 39, 41, 42, 46 (2x), 47 (2x), 48, 49	Ratchet repair set Contents: Pos. 37, 38, 39, 41, 42, 46 (2x), 47 (2x), 48, 49	Parties internes des cliquets Contenu : Pos. 37, 38, 39, 41, 42, 46 (2x), 47 (2x), 48, 49	11
502	9021-03/3	Vierkant-Satz Inhalt: Pos. 43, 44, 45	Anvil set Contents: Pos. 43, 44, 45	Jeu de carré Contenu : Pos. 43, 44, 45	3
503	9021-02/5	Lamellen-Satz Inhalt: Pos. 20 (5x)	Blade set Contents: Pos. 20 (5x)	Jeu de lamelles Contenu : Pos. 20 (5x)	5
504	9021-03/2	Kurbelwelle Inhalt: Pos. 32, 33	Crank shaft Contents: Pos. 32, 33	Vilebrequin Contenu : Pos. 32, 33	2

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung.

02191/792 355

02191/792 523

service-center@hazet.de

hazet.de

HAZET - WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG • 10 04 61 • 42804 Remscheid • GERMANY

Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 - 29 • 42857 Remscheid • GERMANY • hazet.de • info@hazet.de

+49 (0) 21 91 / 7 92-0 • +49 (0) 21 91 / 7 92-375 (National) • +49 (0) 21 91 / 7 92-400 (International)