



SCMORD

**KOPIERFRÄSER
COPY MILLING CUTTERS**



γ_p	$+5^\circ$	κ_r	–
γ_i	0°	a_{max}	3; 4 mm



Z^* – Anzahl Zähne / Number of teeth


Abmessungen [mm]. / Dimensions [mm].

[illegible]



***) axial Winkel 0° / axial angle 0°**

SCMORD


**KOPIERFRÄSER
INSERTS FOR COPY MILLING**



RD.,

RDHX MOT
RDMX MOT

RDGT MOT



RDHT-FA

WENDESCHNEIDPLATTEN (WSP) / INDEXABLE CUTTING INSERTS

[illegible]

ERSATZTEILE / SPARE PARTS

*) Empfohlene Torxschraube – siehe Seite / For screw torques see pages: 394 – 397.

Fräser Marking of cutter	Spannschraube* Clamping screw*	Spannschraube Clamping screw	Klemmschuh Clamp	Schraubendreher Screwdriver
..SCMORD12	US 3507-T15	CS 12	—	SDR T15
..SCMORD16	US 4511-T20	—	LA 12T3	SDR T20