



Voor het reinigen en voorbehandelen van oude en nieuwe verzinkte en kunststof oppervlakken.

Toepassing

- Voor het reinigen en voorbehandelen van oude en nieuwe verzinkte en kunststof oppervlakken
- Als voorbereiding voor afwerklagen

Eigenschappen

- Verwijdert vuil, vet, lossingsmiddel, zinkzouten, oxidatie en passiviert zinkoppervlakken
- Zorgt in combinatie met Reynst Schuurpons voor een goede hechting van de volgende laag op verzinkte en kunststof oppervlakken

Product

Grondstofbasis: Waterige ammoniakalische tenside-oplossing

Kleur: Kleurloos

Verpakking: 500 ml, 1 ltr en 5 ltr

Verbruik: Ca. 10 m² per liter afhankelijk van de ondergrond

Dichtheid: 1,0 g/cm³ (DIN 53217)

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met Reynst Schuurpons (middel grof)

Droging

Overschilderbaar: Na ca. 3 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen zijn.



Verwerking

Bij Zink

- Grove vervuilingen mechanisch verwijderen
- Südwest Zink- en Kunststofreiniger in een emmer gieten
- Door middel van Reynst Schuurpons (middel grof) Südwest Zink- en Kunststofreiniger aanbrengen en hiermee de ondergrond aanslijpen (gummi handschoenen gebruiken)
- Het daarbij ontstane metaalgrijze schuim moet **minstens 10 minuten nat** op het verzinkte oppervlak inwerken
- Vervolgens rijkelijk met veel schoon water naspoelen en goed laten drogen
- Binnen 24 uur een laag aanbrengen met:
 - Südwest All-Grund
 - Südwest Acryl All-Grund

Bij harde kunststoffen

- Grove vervuilingen mechanisch verwijderen
- Südwest Zink- en Kunststofreiniger in een emmer gieten
- Door middel van Reynst Schuurpons (middel grof) Südwest Zink- en Kunststofreiniger aanbrengen en hiermee de ondergrond aanslijpen (gummi handschoenen gebruiken)
- Vervolgens **direct** rijkelijk met veel schoon water naspoelen en goed laten drogen
- Binnen 24 uur een laag aanbrengen met:
 - Südwest All-Grund
 - Südwest Acryl All-Grund

Aanwijzing

Controleren van de reiniging is mogelijk door het behandelde oppervlak met water te bevochtigen. Het water mag niet "parelen" soms zijn er nog was- of vetrestanten aanwezig. In dit geval de reiniging herhalen.

Bij behandeling van grote vlakken de Südwest Zink- en Kunststofreiniger opspoeien of met een kwast opbrengen en circa 20-30 minuten laten inwerken. Gedurende de inwerkingstijd mag het behandelde oppervlak niet aandrogen. Daarna de vlakken door middel van een stoomcleaner (80 °C bij 100 bar) grondig naspuiten.

Veiligheidsmaatregelen

Niet in handen van kinderen laten geraken. Ter bescherming van de huid gummi handschoenen dragen. Ter bescherming van de ogen een veiligheidsbril dragen.

Waarschuwing

Bij contact met de huid en/of de ogen grondig uitspoelen met veel schoon water.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
11-7-2024.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T